

การดำเนินการด้านคุณภาพสำหรับ Dremel® Micro รุ่น 8050

จากการตรวจสอบในกระบวนการประกันคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินผลจากข้อมูลต่างๆ ทำให้เราพบว่า ส่วนประกอบบางชิ้นของ Dremel 8050 Micro ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของเรา

ในบางกรณี เครื่องมืออาจมีความร้อนสูงเกิน และเครื่องมือบางตัวอาจมีปัญหาในการควบคุมความเร็วรอบ

สำหรับเครื่องมือที่มีปัญหาดังกล่าว จะอยู่ระหว่างการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2014 ถึง พฤษภาคม 2015

รหัสวันที่ผลิต:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(รหัสอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ)



กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อนำเครื่องมือเข้ารับการเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อม (ฟรี)
+(66) 26393111

ทางเราต้องขอภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น